

KensingtonWorks™

for macOS

12/13/2019

2.1.8

ProFit Ergo Wired Mouse toevoegen
Lokalisatiestings voor 'Scrollen rechts' en 'Scrollen links' toevoegen
Het lokalisatieprobleem oplossen dat moet worden gedetecteerd vanaf de landinstellingen
Toetsencombinatie voor 'Scrollen rechts' en 'Scrollen links' herstellen
Het probleem met 'Scrollen omhoog' en 'Scrollen omlaag' oplossen bij de modellen K64327, K72352 K72337
Lettergrootte vergroten

1/8/2020

2.1.10

Probleem oplossen met aanpassing van aanwijzersnelheid/-versnelling in Bluetooth-modus
'Item uitwerpen' verwijderen
Ondersteuning voor Ergo Vertical Wireless Mouse toevoegen
Afbeelding van Ergo Wired Mouse bijwerken
De naam KensingtonWorksAgent wijzigen in KensingtonWorksHelper voor compatibiliteit met toegankelijkheid
De bewoording 'Vastleggen' wijzigen in 'Vastleggen in bestand'
GUI-caches tijdens installatie verwijderen

2/21/2020

2.1.13

Het bestand met instellingen van gebruiker behouden tijdens installatie
Fout oplossen voor het toestaan van applicaties met spaties in hun namen
'Nieuwste pakketinfo ontvangen' op ACCO-server aanpassen
Probleem met 'Notarieel proces mislukt' oplossen
Probleem oplossen met 'Kan niet aanmelden bij Google Drive' als een gebruiker 'Aan cloud koppelen' selecteert

2/25/2020

2.1.14

'Tweede sleephandeling' definiëren als 'Slepen loslaten'
Pictogram van bericht voor succesvol herstellen van back-up wijzigen
Fout oplossen bij het openen van de 'gebruikersmap' met de naam in unicode

3/20/2020

2.1.15

Functie voor 'Scrollen volgen' toevoegen
Opdrachten 'emulateButtonClick' en 'emulateButtonPress' voor TAU (testautomatisering) verwijderen uit releaseversie, vanwege veiligheidsproblemen

4/20/2020

2.1.16

Copyright bijwerken naar 'Copyright © 2020 ACCO Brands LLC.'
Sneltoets toevoegen voor ondersteunde toetsen: backspace, pijl omhoog en pijl omlaag
Probleem oplossen met enkele as en trage aanwijzer bij het instellen van een andere speciale toets

5/14/2020

2.1.17

Gids voor 'Beveiliging en privacy-instellingen voor macOS' toevoegen om gebruiker erop te wijzen het volgende te doen:

- a. KensingtonWorks in Beveiliging en privacy toestaan
- b. KensingtonWorks controleren in Ingangsbewaking
- c. KensingtonWorks controleren in Toegankelijkheid

Vertalingen van de gids implementeren

Json-bestanden van vertalingen bijwerken om onjuiste formuleringen voor het Traditioneel Chinees en Japans te herstellen

6/5/2020

2.1.18

Navigatiefunctie toevoegen: 'Auto-scrollen'

- i. Klik op knop om 'Auto-scrollen' in te schakelen
- ii. Klik op een knop om 'Auto-scrollen' uit te schakelen
- iii. Twee scrolrichtingen: horizontaal en verticaal
- iv. Trackball bewegen om 'Auto-scrollen' te starten voor 15 seconden (aftellen begint vanaf de laatste beweging van de trackball)
- v. Tijdens 'Auto-scrollen' zorgt een lichte/korte beweging van de trackball voor het doorgaan van 'Auto-scrollen'
- vi. Tijdens 'Auto-scrollen' zorgt een normale beweging van de trackball voor het wijzigen van de richting van 'Auto-scrollen'
- vii. Beperking: voor instellingen van 'Auto-scrollen' voor een specifieke applicatie, kan 'Scrollen volgen' niet worden uitgeschakeld door naar een andere applicatie te schakelen, totdat een trackball-knop is aangeklikt

UI-stroom wijzigen:

- i. Ga bij het opstarten van KensingtonWorks rechtstreeks naar de pagina voor het configureren van de trackball als een enkele trackball is gekoppeld
- ii. Ga naar de pagina voor het configureren van de trackball als een nieuwe trackball is aangesloten

9/15/2020

2.1.19

1. 233 Ondersteuning voor de Orbit Fusion Trackball toevoegen

Bug in 'Snelkoppeling mediabeheer' van ver. 2.1.18 oplossen

10/31/2020

2.2.2

1. Algoritme voor verwerken van knopgebeurtenissen verbeteren.
2. Probleem oplossen: Navigatie 'HOME' 'PAGE UP' functioneert niet goed
3. Probleem oplossen: Linker- en rechertoets kunnen niet worden losgelaten na gelijktijdig te zijn ingedrukt.
4. Probleem oplossen: Er moet twee keer geklikt worden om Links slepen te laten werken
5. Probleem oplossen: Een combinatie van gelijktijdig ingedrukte linker- en rechertoets van de trackball. Normaliter simuleert dit een klik met de middelste muisknop, maar het wordt vaak geïnterpreteerd als een sleepactie.
6. Probleem oplossen: Het gedrag opnieuw definiëren dat een dubbele of drievoudige klik hetzelfde is als degene in TrackballWorks.
7. Ondersteuning voor dubbele stuurprogramma's (nieuw DriverKit-stuurprogramma toevoegen):
 - a. IOKit-stuurprogramma voor macOS 10.15.3 en lager
 - b. DriverKit-stuurprogramma voor macOS 10.15.4 en hoger
8. Het installatieprogramma installeert het vereiste stuurprogramma volgens de OS-versie.
9. Als na de installatie het OS van 10.15.3 (en lager) naar 11.0 (of hoger) wordt geüpgraded, wordt het IOKit-stuurprogramma automatisch vervangen door het DriverKit-stuurprogramma

11/10/2020

2.2.3

Bugfixes vanaf 2.2.2. KensingtonWorks kon geen muizen/trackballs detecteren wanneer de gebruiker KensingtonWorks upgrade naar 2.2.2 (10.15.7)

12/18/2020

2.2.5

1. Ondersteuning voor Left-Handed Ergo Wireless Mouse toegevoegd.
2. Bug opgelost waarbij tijdens de kritieke timing van de 'debouncing' van de muisknop een knopactiviteit kan worden gemist.
3. Bug opgelost waarbij het klikken met de linker/rechter muisknop van de SlimBlade niet goed werkt

1/20/2021

2.2.6

1. Problemen met dubbelklikken voor de Apple M1 MacBook opgelost..
2. De reactietijd op klikken van het stuurprogramma verbeterd zodat snel klikken en snel dubbelklikken wordt geaccepteerd.

2/2/2021

2.2.7

1. Ondersteunt nu de Pro Fit® Ergo Vertical Wired Trackball
2. Vervang de communicatiemethode 'http-server' door 'gedeeld geheugen' voor beveiliging.
3. Ondersteunt de herhalingsfunctie 'Tilt' van de knop.
4. Een upgradeprobleem in de app opgelost.
5. Herinnert gebruikers eraan om toestemming te geven voor KensingtonWorks in de beveiligingsinstellingen tijdens het opnieuw installeren.

3/3/2021

2.2.8

Bug opgelost: Bij het opslaan van knopinstellingen voor een bepaalde toepassing, werden knoppen leeg weergegeven

4/30/2021

2.2.10

1. [Alleen Apple M1] Oplossen van probleem met automatisch scrollen.
2. [Alleen Apple M1] Oplossen van een probleem met vastzittende linkerknop wanneer gebruikers hun linker- en rechterknoppen omwisselen en combinatietoetsen toewijzen.
3. [Alleen Apple IOKit] Na het scrollen werkt een klik met de linkermuisknop als een dubbelklik.



All specifications are subject to change without notice. Products may not be available in all markets. Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is a trademark of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. All rights reserved. k20-3416-du

Kensington

The Professionals' Choice™

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 1-855-692-0054 | sales@kensington.com