

## KensingtonWorks™

for macOS

12/13/2019

2.1.8 Pro Fit Ergo有線マウスを追加  
ローカライズストリング - 「右にスクロール」と「左にスクロール」を追加  
システムロケールから検出されたローカライズバグを修正  
主なコーディング「左／右にスクロール」を修正  
K64327、K72352、K72337スクロールアップ／スクロールダウンの不具合を修正  
フォントサイズを拡大

1/8/2020

2.1.10 [Mac] BTモードでポインター速度／加速度を調整できない問題を修正  
[Mac] イジェクトアイテムの削除を修正 - エルゴバーティカルワイヤレスマウスのサポートを追加  
エルゴワイヤードマウスの画像を更新  
アップグレード後のアクセシビリティによってKensingtonWorksがブロックされる問題に対し、  
KensingtonWorksAgentをKensingtonWorksHelperに名称変更  
表現の変更： 選択した内容をクリップボードにキャプチャー --> クリップボードにキャプチャー、  
選択した内容をファイルにキャプチャー --> ファイルにキャプチャー  
インストール中にGUIキャッシュを削除

2/21/2020

2.1.13 インストール中にユーザー設定ファイルを維持  
バグの修正： 名前にスペースを含むアプリケーションの追加に失敗  
ACCOサーバーに対する「最新のパッケージ情報を入手」を変更  
公証プロセスに失敗する問題を解決  
ユーザーが「Bind-to-Cloud」を選択するとGoogle Driveにログインできない問題を修正

2/25/2020

2.1.14 機能の変更「セカンドドラッグ操作」を「ドラッグのリリース」と定義  
バックアップ復元の成功メッセージアイコンを変更  
名前がUnicodeの「ユーザーフォルダ」にアクセスする際のバグを修正

3/20/2020

2.1.15 機能の追加：トラックスクロール  
セキュリティ上の懸念により、TAU（テスト自動化）コマンド「emulateButtonClick」  
および「emulateButtonPress」をリリースバージョンから削除

4/20/2020

2.1.16 「Copyright © 2020 ACCO Brands LLC.」を更新  
ショートカットのサポートキーを追加：バックスペース、下矢印、上矢印  
異なる修飾キーを設定すると単軸と低速ポインターが正常に機能しない問題を修正

5/14/2020

- 2.1.17 ユーザーが以下のステップを実行できるように「macOS用セキュリティとプライバシー設定」ガイドを追加
- a. セキュリティとプライバシーでKensingtonWorksの使用を許可
  - b. 入力モニタリングでKensingtonWorksをチェック
  - c. アクセシビリティでKensingtonWorksをチェック
- ガイドのローカリゼーションを実行
- 翻訳JSONファイルを更新することで、繁体字環境と日本語環境の間違った表現を修正

6/5/2020

- 2.1.18 ナビゲーション機能を追加 - オートスクロール
- i. ボタンをクリックして「オートスクロール」を有効化
  - ii. 任意のボタンをクリックして「オートスクロール」を無効化
  - iii. 2つのスクロール方向: 水平および垂直
  - iv. トラックボールを動かすと15秒間の「オートスクロール」を開始 (トラックボールの操作終了からカウントダウン)
  - v. オートスクロール中に「わずかに/短く」トラックボールを動かして方向を変えてもオートスクロールを維持
  - vi. オートスクロール中に通常どおりにトラックボールを動かして方向を変えると、オートスクロールの方向も変化
  - vii. 制限事項: 「オートスクロール」に対するアプリケーション特有の設定により、他のアプリケーションに切り替えても、トラックボールのボタンをクリックしない限り「トラックスクロール」を無効にすることはできません
- UIフローの変更
- i. KensingtonWorksを起動すると、1個のトラックボールのみ接続されている場合はトラックボールの設定ページに直接移動
  - ii. 新しいトラックボールが接続されると、トラックボールの設定ページに移動

10/31/2020

- 2.2.2
1. ボタンのイベント処理アルゴリズムを改善。
  2. 「ホーム」と「ページアップ」のナビゲーションの不具合を修正。
  3. 左キーと右キーを同時に押すとリリースできない問題を修正。
  4. 左ドラッグした文字列のペーストに2回クリックが必要な問題を修正。
  5. トラックボール左右のキーの同時押しは、通常はマウスの中央クリックを再現するが、度々ドラッグ&ドロップの操作と解釈される問題を修正。
  6. ダブル/トリプルクリックの操作をTrackballWorksと同じ操作に再定義する際の問題を修正。
  7. デュアルドライバーのサポート (新しいDriverKitドライバーの追加):
    - a. IOKitドライバーはmacOS 10.15.3以前に対応
    - b. DriverKitドライバーはmacOS 10.15.4以降に対応
  8. インストーラーは、OSのバージョンに応じて必要なドライバーをインストール。
  9. インストール後にOSを10.15.3 (以前) から11.0 (以降) にアップグレードすると、IOKitドライバーはDriverKitドライバーに自動で置換。

10/31/2020

- 2.2.2
- 2.2.2のバグを修正。KensingtonWorksを 2.2.2 (10.15.7)へアップデートした際にKensingtonWorksがマウスおよびトラックボールを認識できない問題を修正。

12/18/2020

---

2.2.5

1. 左利き用エルゴノミクスワイヤレスマウスを追加。
  2. ボタンのデバウンスタイミングによっては、ボタンアップイベントが検知されない可能性があるバグを修正。
  3. SlimBladeの左/右クリックの誤動作バグを修正。
- 

1/20/2021

---

2.2.6

1. Apple M1 MacBook のダブルクリックに関する問題を修正。
  2. 早いクリック/ダブルクリックに対応するために、クリック反応時間を改善。
- 

2/2/2021

---

2.2.7

1. Pro Fit® Ergo Vertical 有線トラックボールをサポート
  2. セキュリティ上の観点から、「http server」通信メソッドを「shared memory」メソッドに変更
  3. 「チルト」ボタンのリピート機能をサポート
  4. アプリ内アップグレードの問題を修正
  5. 再インストール時に、Security (セキュリティ) 設定で KensingtonWorks を許可するようにユーザーに通知するように設定
- 

3/3/2021

---

2.2.8

- 修正済みのバグ: 特定アプリケーションのボタン設定を保存する際に、ボタンが空白で表示される。
- 



All specifications are subject to change without notice. Products may not be available in all markets. Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is a trademark of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. All rights reserved. k20-3416-jp

**Kensington**

The Professionals' Choice™

**FOR MORE INFORMATION CONTACT:** 1-855-692-0054 | sales@kensington.com